



PURGE STAR

Palloni gonfiabili per la protezione della saldatura nei tubi

I palloni Purge Star permettono un risparmio di tempo e di gas. Migliorano la qualità della saldatura. Sono realizzati con i migliori materiali per una lunga durata di utilizzo. Tutte le connessioni sono in metallo. Tessuto ignifugo e resistente ad alte temperature. Per tubi da 2" fino a 16".



funzionamento:

- 1) ingresso del gas inerte (argon)
- 2) il 1° pallone si gonfia
- 3) il gas inerte attraversa il tubo metallico ed arriva al 2° pallone
- 4) il 2° pallone si gonfia
- 5) il gas inerte fuoriesce dalla valvola e spinge l'aria verso la valvola di sfiato del primo pallone
- 6) tutta l'aria della camera di saldatura viene espulsa all'esterno.

| cod. art. | descrizione articolo | tubo Ø | | tubo | peso [kg] |
|-----------|----------------------------------|--------|------|---------|-----------|
| | | ["] | [mm] | | |
| 9786000 | Pallone gonfiabile Purge Star 2 | 2 | 50 | singolo | 0,5 |
| 9786001 | Pallone gonfiabile Purge Star 3 | 3 | 75 | | |
| 9786002 | Pallone gonfiabile Purge Star 4 | 4 | 100 | | |
| 9786003 | Pallone gonfiabile Purge Star 6 | 6 | 150 | | |
| 9786004 | Pallone gonfiabile Purge Star 8 | 8 | 200 | | |
| 9786005 | Pallone gonfiabile Purge Star 10 | 10 | 250 | doppio | 0,7 |
| 9786006 | Pallone gonfiabile Purge Star 12 | 12 | 300 | | |
| 9786007 | Pallone gonfiabile Purge Star 14 | 14 | 350 | | |
| 9786008 | Pallone gonfiabile Purge Star 16 | 16 | 400 | | |